

3772

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД		Колодец № 10-86	Город Вильнюс	Улица Мошинькос	Дело №	1962 г.
Чертеж колодца М. 1:		Отметки			П Р И В Я З К А	
		Крыши	Дно	Трубы		
Gaisrimis krajas		10370				
		О П И С А Н И Е				
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Заввиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d=$		$d=$	Новый
Стены	Кирлич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	$H=$
Дно	Бетон.	Подкл.	$d=$		$d=$	Старый
Скобы	Чугун		чуг. жел.		Р. Ф.	$H=$
Год строит.	19	Разводящая	$d=$		$d=$	Московский
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	$H=$
Налич. газа		Подключ.	$d=$		$d=$	Колонка
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.
Институт проектирования городского и сельского строительства					Отдел изысканий	
Объект		7290				
Инв. №	Гл. геодезист	Musolis				
	Рук. группы	Wagys				
Дата	Исполнитель	Milevicius				
	Чертил	Milevicius				
1962 v. 5	Проверил					