

3772

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 31 - 87

Город ВильнюсУлица Монюшкис


Дело №

1962 г.

Чертеж колодца
М 1:50
по А-А.

**О т м е т к и**

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
103 54	98.71	98.70		

П Р И В Я З К А**О П И С А Н И Е****Состояние колодца и матер.**Крышка чугуннаяСтены кирп.-бет.Дно кирп. бет.

Скобы - 1)

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер.	200	кер.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 32.90

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

10.09.1962г