3772

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ | **Колодец №** 37-921 | **Город** Вильнюс | **Улица** Монюшкос | **Дело №** | **1962 г.**

Чертеж колодца
М 1:25
по А-А



Отметки

Крышка	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
103.56	101.87	101.76		

ПРИВЯЗКА



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.
Крышка чугунная
Стены ~~кирп.~~ бет.
Дно ~~кирп.~~ бет.
Скобы -1
Наличие воды
Наличие газа
Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чуг.	150	чуг.				

Институт проектирования городского и сельского строительства | Отдел изысканий

Объект 3290

Инв. №	Гл. геодезист		Зоорис
	Рук. группы		Даинис
	Исполнитель	Харавиц	Раковс
Дата	Чертил		
10.09.1962 г	Проверил		

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000