

3772

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 38-93

Город Вильнюс

Улица Монюшкис

Дело №

1962 г.

Чертеж колодца

М 1: 25


по А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
103.76	102.27	102.16		

П Р И В Я З К А

ул. Монюшкис



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы - 1

Наличие воды —

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чуг.	150	чуг.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3290

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

10.09.1962г.

Ю. Ю. Ю.

В. В. В.

Р. Р. Р.