

3773

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 68-102

Город Вильнюс

Улица Малонеч



Дело №

19.62 г.

Чертеж колодца

М 1:50


по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
102.61	100.44	100.34	100.39	

П Р И В Я З К А



ул. Малонеч

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка <u>чугунная</u>	В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. №	
Стены <u>кирп бет.</u>	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно <u>кирп. бет.</u>	100	чуг.	150	чуг.	100	чуг.		
Скобы —	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды	Объект 3290							
Наличие газа	Инв. №	Гл. геодезист		Лавинь		Лавинь		
Год строительства 19	Дата	Рук. группы						
		Исполнитель						
		Чертил		Лавинь		Лавинь		
	12.09.1962г	Проверил						