

Fekalinės k.

(Komunikacija)

šulinio

(Įrenginio pavadinimas.)

Nr. (5) 104 KORTELE

Vilnius

(Miestas)

Maloniųgi

(Gatvė)

3773




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIEŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		102.42	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	102.42	Ar yra vandens? ...
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	2.77	99.65	Pastabos
Vamzčiai	Nr. 1	ketin	100	Viršus Apačia 260	99.82
	Nr. 2	ketin	200	Viršus Apačia 270	99.72
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-3/1.6052...
					Sudarė <i>R. R. R.</i> <i>P. P. P.</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>P. P. P.</i> <i>P. P. P.</i> (parašas) (pavardė)
					1996 m. ... 28 ... mėn. 3 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)