

**КАНАЛИЗАЦИЯ**

Колодец № 71 - 112



Город Вильнюс

Улица Малонемис

Дело №

19 62 г.


Чертеж колодца  
М 1:50  
по А-4



**О т м е т к и**

Крышка	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
101.33	97.15	97.14		

**П Р И В Я З К А**



**О П И С А Н И Е**

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп.-бет.

Дно кирп. бет.

Скобы - 9

Наличие воды -

Наличие газа -

Год строительства 19

Т Р У Б							
Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер.	200	кер.				
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект <u>за.р.о</u>							
Инв. №	Гл. геодезист						<u>Boqun</u>
	Рук. группы						
Дата	Исполнитель						<u>Paxsa</u>
	Чертил						
12.09.1962г.		Проверил					