

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 72^а - 114



Город Вильнюс

Улица Малонемис

Дело №

1962 г.


Чертеж колодца
М 1:50
но А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
101.65	97.86	97.84		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная м/с.

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы - 6

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чуг.	150	кир.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 32.90

Инв. №	Гл. геодезист	Горайш -	Лозис
	Рук. группы		
Дата	Исполнитель		Паксон
	Чертил		
12.09.1962г	Проверил		