

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 74-116



Город Вильнюс

Улица Малочем

Дело №

1962 г.

Чертеж колодца
М 1:50
по А-А.




О т м е т к и

| Крышка | Лотка | | Труба | |
|--------|---------|----------|------------|----------|
| | у входа | у выхода | подкл. № 3 | подкл. № |
| 101.59 | 97.92 | 97.89 | 97.94 | |

П Р И В Я З К А

ул. Малочем



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная м/с

Стены кирпич бет.

Дно кирпич бет.

Скобы - 5

Наличие воды -

Наличие газа -

Год строительства 19

Т Р У Б

| Вход | | Выход | | Подкл. № 3 | | Подкл. № | |
|-------|--------|-------|--------|------------|--------|----------|--------|
| диам. | матер. | диам. | матер. | диам. | матер. | диам. | матер. |
| 150 | чуг | 150 | чуг | 150 | чуг | | |

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3290

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

12.09.1962г

Логова

Ванис

Ракса