

- 62

ITI Nr. 91

FEK. KANAL.

(Komunikacija)

VILNIUS

(Miestas)

ŠULINĖLIS

(Inginio pavadinimas)

TRENIOTOS

(Gatvė)

Nr. (50) 123

KORTELE

3773



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... NERA ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	KET			10302	Ar yra vandens?
Žemė	A				Ar yra dujų?
Sienos	PVC				Pastabos UPKAL. 40T..
Dugnas	PVC	400	6.27	96.75	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	270	Viršus Apačia 6.50	96.52
	Nr. 2	PVC	270	Viršus Apačia 6.50	96.52
	Nr. 3	PVC	140	Viršus Apačia 2.37	100.65
	Nr. 4	PVC	117	Viršus Apačia 2.35	100.67
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					AB"INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. 01-2-10443
					Sudarė 0.12 SAVICKAS (parašas) (pavardė)
					Patikrino 0.12 VASILEVICIUS (parašas) (pavardė)
					2001 m. 11 mėn. d. (Inginio tyrinėjimo data)