

3773

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 37-13

Город Вильнюс

Улица Витаутас

Дело №


1962 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
100,91		99,91		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная	ул
Стены кирпич. бет.	кирп.
Дно кирпич. бет.	бет
Скобы	
Наличие воды	
Наличие газа	
Год строительства	19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер						

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3290 кв. № 28, 29

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

Иогис

Фогис

Верикас