

3773

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 3-14

Город Вильнюс

Улица Монюшкос вояжоре

Дело №


1962 г.

Чертеж колодца 101.94
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. № 2
101.94	100.04	100.00	100.09	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная	чуг.
Стены кирп. бет.	бет
Дно кирп. бет.	бет
Скобы	желез.
Наличие воды	нет
Наличие газа	нет
Год строительства	19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	150	кер	100	чуг.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект кв. № 28 3290

Инв. №	Гл. геодезист		Иозие
	Рук. группы		
Дата	Исполнитель	Земис	Верикас
	Чертил		
	Проверил		