

3773

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 161

Город Вильнюс

Улица Пучу

Дело №


1962 г.

Чертеж колодца
М 1:50
А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
102.62	96.30	96.26		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 275 15 шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	геч.	400	геч.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3290

Инв. №	Гл. геодезист		100215
	Рук. группы		Датис
Дата	Исполнитель		Вильнюс
	Чертил		
	Проверил		
20. III. 62			