

5

3773

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 175

Город Вильнюс

Улица Висагусо

Дело №


1962г.

Чертеж колодца
М 1:

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
<u>102.28</u>				

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.
Крышка чугунная
Стены кирпич бет.
Дно кирпич бет.
Скобы
Наличие воды
Наличие газа
Год строительства 19

Т Р У Б							
Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект <u>3290</u>							
Инв. №	Гл. геодезист						<u>Нодис</u>
	Рук. группы						
Дата	Исполнитель						<u>Фогис</u>
	Чертил						
	Проверил						<u>Видуревич</u>
	<u>20.04.62</u>						