

58

3773

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 181

Город Вильнюс

Улица Пущу

Дело №


19.62 г.

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
102.07	96.15	96.11		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены ~~кирп~~ бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 2 уг. 14 смб.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
400	чеш.	400	чеш.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3290

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

14.04.62

Н. О. Дие
Дагис
В. Д. Руженков