

3773

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 87-185



Город Вильнюс

Улица Малонемис

Дело №

1962 г.


Чертеж колодца
М 1:25
по А-А.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №

П Р И В Я З К А



ул. Малонемис

ул. Бугиш

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка <u>чугунная</u>
Стены <u>кирп бет.</u>
Дно <u>кирп. бет.</u>
Скобы —
Наличие воды
Наличие газа
Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чуг.	200	кер.	150	чуг.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Объект 32/90

Отдел изысканий

Инв. №	Гл. геодезист	[Signature]	[Signature]
Дата	Рук. группы		
	Исполнитель		
	Чертил		
	Проверил		

13.09.1962 г.