

3773

Форма 54 гс

## КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 84-199

Город Вильнюс

Улица Машонис

Дело №


19 62 г.

Чертеж колодца  
М 1:50Мо А-А  
101.52

## О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
101.52	96.61	96.60	97.10	

## П Р И В Я З К А



## О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугуннаяСтены кирп бет.Дно кирп. бет.

Скобы - 9

Наличие воды -

Наличие газа

Год строительства 19

## Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер.	200	кер.	200	кер.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3290

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

12.09.62г.