

3773

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД


Колодец № 34-25

Город Вильнюс

Улица Монюшко

Лето №


1962 г.



Отметки

Крыши	Дно	Трубы
101.45	99.21	99.45

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал	Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	д = 50		д =	Новый
Стены	Кирпич. бетон.	чуг. жел.		Р. Ф.	H =
Дно	Бетон.	д = 37		д =	Старый
Скобы	Чугун	чуг. жел.		Р. Ф.	H =
Год строит.	19	д =		д =	Московский
Налич. воды	нет	чуг. жел.		Р. Ф.	H =
Налич. газа	нет	д =		д =	Колонка
		чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3290

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

Иоганс

Савиц

Виликас