

3773

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 4 - 27

Город Вильнюс

Улица Мотушское во дворе

Дело №


1962 г.

Чертеж колодца
М 1: 10186

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
10186	100.20	100.18		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная	чуг.
Стены кирпич. бет.	бет.
Дно кирпич. бет.	бет.
Скобы	мет. 2
Наличие воды	нет
Наличие газа	нет
Год строительства	19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	чуг.	150	кп				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект кв № 28 3290

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Июль

Саме

Вильнюс