

3773

Форма № 5

№№ кол. ⁽³⁾ 81	Сеть водопровода	Улица <i>Маломислji.</i>	№№ заказа	Год 19	г. Вильнюс	
Чертеж колодца М 1:50		Отметки			ПРИВЯЗКА	
		крышки	дна	трубы		
		101.02	98.67	99.00	ОПИСАНИЕ	
		Состояние колодца и материал	Сеть	Трубы д. матер.		
Крышки	Чугун	Магистр.	$d=100$ чуг. жел.	$d=$ Р. Ф.	Новый $H=$	
Стены	Кирпич. бетон.	Подкл.	$d=100$ чуг. жел.	$d=$ Р. Ф.	Старый $H=$	
Дно	Бетон	Разводящая	$d=$ чуг. жел.	$d=$ Р. Ф.	Московский $H=$	
Скобы	Чугун. жел. 3	Подключ.	$d=$ чуг. жел.	$d=$ Р. Ф.	Колонка водоразб.	
Год строит.	19	ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ				
Налич. воды	<i>ниги</i>	Объект <i>Маломислji р. гут. наму №15,17 раб. шкв. арест. маето</i>				
Налич. газа	<i>ниги</i>	Инв. №	Нач. произв. груп.			
			Рук. спец. бригад			
			Исполнитель	<i>E. Guolienė</i>		
			Чертил			
			Проверил			