

3773

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 28 - 33



Город Вильнюс

Улица Малонемис

Дело №

1962 г.


Чертеж колодца
М 1: 25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
100.33	98.96	98.91	98.94	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная	дер.
Стены кирп. бет.	бет.
Дно кирп. бет.	бет.
Скобы	мел. 2
Наличие воды	нет
Наличие газа	нет
Год строительства	19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	чл.	100	чл.	100	кр		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3290

Инв. №	Гл. геодезист		Подпись Взвешивание
	Рук. группы		
Дата	Исполнитель		
	Чертил		
	Проверил		