

3773

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 54^а - 58



Город Вильнюс

Улица Момошюнас

Дело №

19 62 г.

Чертеж колодца
М 1:50
№ 4-4.




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
102.29	-	101.07		

П Р И В Я З К А

ул. Момошюнас



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная дубов.
 Стены кирп бет.
 Дно кирп-бет. гравий.
 Скобы - нет.
 Наличие воды
 Наличие газа
 Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
		150	<u>шт.</u>				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 32.90

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

11.09.1962 г

Чертил

Проверил

Лопрадзе
Ракея
Ракея