

3773

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 55-62



Город Вильнюс

Улица Монюшекос

Дело №

1962 г.


Чертеж колодца
М 1:50
по А-А -



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
101.73	97.97	97.96		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка <u>чугунная</u>	В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены <u>кирп-бет.</u>	200	кер.	200	кер.				
Дно <u>кирп. бет.</u>								
Скобы 8	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды	Объект 3290							
Наличие газа	Инв. №	Гл. геодезист		Горашев -		Лозина		
		Рук. группы				Данин		
Год строительства 19	Дата	Исполнитель				Роман		
		Чертит						
	11.09.1962 г.	Проверил						