

3773

Šul. №№ ⁽⁴¹⁾ 71	Kanalizacija	Rajonas Gatvė Makovių	Užsakymo №	19 m.	Vilnius			
Šulinio brėžinys MI:25; MI:50		Altitudės		PRIRIŠIMAS				
		Grioveliai		Vamzdis				
		Dangtis	Iėjimas	Išėjimas	prijung. № 3	prijung. № 9		
		101.03	97.74	97.45	97.56	97.96		
A P R A Š Y M A S								
Šulinio medžiaga ir stovis			V A M Z D Ž I A I					
Dangtis betonas			Iėjimas		Išėjimas	Prijungimo Nr. 3	Prijungimo Nr. 9	
Sienos plytės			d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
Dugnas betonas			150	bet.	150	bet.	150	bet.
Lipynės bet. 7			Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius					
Esamo vandens kiekis nie			Objektas: Makovių g. 9. pr. namų Nr. 1517 pastatinių ūkio išplėto nuotr.					
Esamų dujų kiekis nie			Invent. №	Sk. viršininkas				
Šulinys pastatytas 19 m.			Data	Sk. vyr. inžinierius				
				Vykde		E. Guoleviči		
				Braiže				
				Tikrinio				