

3773

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД		Колодец № 66-73		Город Вильнюс		Улица Малюшис		Дело №		1962 г.		
Чертеж колодца М. 1:50 по А-А				Отметки		П Р И В Я З К А ул. Малюшис						
				Крыши	Дно							Трубы
				101.27	99.42	1-2 99.59						
О П И С А Н И Е												
Состояние колодца и материал				Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.				
Крышки		Чугун зурь		Магистр.	d=50		d=	Новый				
Стены		Кирпич. бетон.			чуг. жел.		Р. Ф.	H=				
Дно		Бетон.		Подкл.	d=		d=	Старый				
Скобы		Чугун -3			чуг. жел.		Р. Ф.	H=				
Год строит.		19		Разводящая	d=		d=	Московский				
Налич. воды		-			чуг. жел.		Р. Ф.	H=				
Налич. газа				Подключ.	d=		d=	Колонка				
					чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.				
Институт проектирования городского и сельского строительства								Отдел изысканий				
Объект 3290												
Инв. №				Гл. геодезист				Лоранс				
				Рук. группы				Ранис				
				Исполнитель				Ранис				
				Чертил								
Дата		11.09.1962 г.		Проверил								