

3773.

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 47⁵-82



Город Вильнюс

Улица Момычюнас

Дело №

1962 г.


Чертеж колодца
М 1:50
№ 1-1



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
103.30	101.25	101.13	101.67	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп бет.

Дно кирп бет.

Скобы - 3

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б							
Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чуг.	150	чуг.	100	чуг.		
Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий			
Объект 3290							
Инв. №	Гл. геодезист			Лорандис			Лорандис
	Рук. группы						
Дата	Исполнитель			Лорандис			Ракса
	Чертил						
11.09.1962г.		Проверил					