

3773

**КАНАЛИЗАЦИЯ**

Колодец № 47<sup>б</sup>-83



Город Вильнюс

Улица Момошис

Дело №

1962 г.


Чертеж колодца  
М 1:25  
по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
103.31	101.73	101.63		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы - 2

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чуг	150	чуг				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 32,90

Инв. №	Гл. геодезист	[Signature]	[Signature]
	Рук. группы		
Дата И. 09.1962 г.	Исполнитель	[Signature]	[Signature]
	Чертил		
	Проверил		