

3773

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 108 - 94



Город Вильнюс

Улица Витаяно

Дело №

1962 г.


Чертеж колодца
М 1:25
по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
103.20	101.90	100.16	100.82	

П Р И В Я З К А



ул. Витаяно

ул. Гринейтос

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы - 4

Наличие воды -

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	кирп.	150	кирп.	100	кирп.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3290

Инв. №	Гл. геодезист	
--------	---------------	--

13.09.1962г.