




3774

Форма 54 г

Канализация	Колодец № <u>33-122</u>	Город <u>Vilnius</u>	Улица <u>г. Kupalo</u>	Дело №	19 <u>61</u> г.					
Чертеж колодца М 1:50  		О т м е т к и		П Р И В Я З К А  г. Kupalo						
		Крышка	Л о т к а			Т р у б				
		у входа	у выхода			подкл. №	подкл. №			
99.40	97.17	97.15								
О П И С А Н И Е										
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б							
			В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
Крышка <u>чугунная</u>			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены <u>кирп. бет.</u>			150	кир	150	кир.				
Дно <u>кирп. бет.</u>										
Скобы <u>нет</u>			Институт проектирование городского строительства							
Наличие воды			Отдел изысканий							
Наличие газа			Объект <u>3290</u>							
Год строительства 19			Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Дата
1962 . 5				Чертил		Проверил		Министр		1962 . 5