



3774

Форма 54 г

Канализация	Колодец № <u>23-22</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Мискевичюс</u>	Дело №.....	19 <u>62</u> г.
--------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	-------------	-----------------


Чертеж колодца
М 1:50



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. № 2	подкл. №
99.93	1) 98.05	3) 98.03	2) 98.13	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Крышка <u>чугунная</u>	100	кер	150	кер	150	кер		
Стены <u>кирп. бет.</u>								
Дно <u>кирп. бет.</u>								
Скобы <u>чуг. с ш.</u>								
Наличие воды								
Наличие газа								
Год строительства 19								
Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Чертит	
Дата	1962.11.27							
	Проверил							

Институт проектирование городского строительства | Отдел изысканий

Объект 329°

Гл. геодезист: *Гриодис*
 Рук. группы: *Дозур*
 Исполнитель: *Милевичюс*
 Чертит: *Милевичюс*
 Проверил: *Милевичюс*