

31

3774

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 281



Город Вильнюс

Улица Микужвичюс 22

Дело №

19.61 г.


Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
99.88	98.38	98.32	9832	

П Р И В Я З К А



Ул. Микужвичюс

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная
Стены кирп бет.
Дно кирп. бет.
Скобы 2
Наличие воды
Наличие газа
Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	150	кер	100	чл		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280-м

Инв. №	Гл. геодезист	Барман	Баранов
	Рук. группы		
Дата 14.XII	Исполнитель		
	Чертил		
	Проверил		