

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 291

Город Вильнюс

Улица Мичковизгис

Дело №

19.61 г.


Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
99.49	97.66	97.64	97.65	97.73

П Р И В Я З К А

ул. Мичковизгис



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы Нет

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	150	кер	100	кер	150	кер

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280-м

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

16.04.

Исх.

Вопрос

Бажанов