

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 9-61

Город Вильнюс

Улица Ризы

Дело №


1962 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №3	подкл. №
100.27	197.07	197.08	197.18	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугуннаяСтены кирп. бет.Дно кирп. бет.Скобы чуг. фиб.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №1		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	кирп.	300	кирп.	150	кер.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3220

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертит

Проверил

Дата

1962.11.2

Гусов

Давыд

Милевский

Милевский