




3774

Форма 54 г

Канализация	Колодец № 11-62	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Райс</u>	Дело №	19 62 г.
Чертеж колодца М 1:25  		О т м е т к и		П Р И В Я З К А 	
		Крышка	Лотка		
		у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
	100.49	197.50	197.46	197.47	
О П И С А Н И Е					
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б		
Крышка <u>чугунная</u>			Вход		
Стены кирп. <u>бет.</u>			Выход		Подкл. № /
Дно кирп. <u>бет.</u>			диам.	матер.	диам.
Скобы <u>ст</u> У			диам.	матер.	матер.
Наличие воды			200	кирп	150
Наличие газа			300	кирп	кирп
Год строительства 19			Институт проектирование городского строительства		
Инв. №			Отдел изысканий		
Дата			Объект 3290		
Гл. геодезист			Исполнитель		
Рук. группы			Чертил		
Проверил			Милевский		