

3774

Форма 54 г



Канализация

Колодец № 16-73

Город *Vilnius*Улица *Pusis*

Дело №


1962 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 2	подкл. № 3
100.86	97.90	97.88	98.02	98.43

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугуннаяСтены кирп. бет.Дно кирп. бет.Скобы из ст.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. № 2	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
1200	кер	1200	кер	150	кер	350	кер

Институт проектирование городского строительства

Отдел изысканий

Объект 3290

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертит

Проверил

Дата

1962.11.2

Uodis
Radys
Melevis
Milevich