

3774

Форма 54 г

Канализация	Колодец № <u>13-74</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Ризы</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.						
Чертеж колодца М 1: <u>25</u>		О т м е т к и		П Р И В Я З К А							
		Крышка	Лотка			Труба					
		у входа	у выхода			подкл. №	подкл. №				
		100.66	97.65	97.63							
О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и матер. Крышка <u>чугунная</u> Стены <u>кирп. бет.</u> Дно <u>кирп. бет.</u> Скобы <u>чугун</u> Наличие воды _____ Наличие газа _____ Год строительства 19 _____			Т Р У Б								
			Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		
диам.		матер.		диам.		матер.		диам.		матер.	
200		кир		200		кир					
Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий					
Объект <u>32.90</u>											
Инв. №		Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Чертит		Проверил	
		Дата									
1962.10.11		_____		_____		_____		_____		_____	