



3774

Форма 54 г

<b>Канализация</b>	Колодец № <u>53-75</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Ришис</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.					
<p>Чертеж колодца М 1:25</p> 		<b>О т м е т к и</b>		<p><b>П Р И В Я З К А</b></p> 						
		Крышка	Лотка			Тру б				
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №						
	101.25	99.60	99.53							
<b>О П И С А Н И Е</b>										
Состояние колодца и матер.			<b>Т Р У Б</b>							
Крышка <u>чугунная</u> <u>дерев.</u>			В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. <u>бет.</u>			150	кир	150	кир				
Дно кирп. <u>бет.</u>										
Скобы <u>нет</u>										
Наличие воды										
Наличие газа										
Год строительства 19										
Инв. №			Гл. геодезист							
Дата			Рук. группы							
1962. <u>11</u>			Исполнитель		<u>Миллис</u>				<u>Миллис</u>	
			Чертил		<u>Миллис</u>				<u>Миллис</u>	
			Проверил							
Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий				
Объект 3290										