




№ 3774

Форма 54 г

Канализация	Колодец № 39-88	Город <u>Vilnius</u>	Улица <u>Kestucio</u>	Дело №	19 62 г.				
Чертеж колодца М 1:50 		О т м е т к и		П Р И В Я З К А					
		Крышка	Л о т к а			Т р у б			
		у входа	у выхода			подкл. №	подкл. №		
		10161	1) 99.63	2) 99.58					
									
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
		В х о д		В ы х о д		П о д к л. №		П о д к л. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
		150	кп	150	кп				
Крышка <u>чугунная</u>									
Стены <u>кирп. бет.</u>									
Дно <u>кирп. бет.</u>									
Скобы <u>лм</u>									
Наличие воды									
Наличие газа									
Год строительства 19									
		Институт проектирование городского строительства		Отдел изысканий					
		Объект 3220							
Инв. №		Гл. геодезист							
		Рук. группы							
		Исполнитель							
Дата		Чертит							
1962.05		Проверил							