3774

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД	Колодец № 41-92	Город Vilnius	Улица Kęstučio	Дело №	19 62 г.

Чертеж колодца
М. 1:50



Отметки

Крыши	Дно	Трубы
101.25	98.86	99.16

ПРИВЯЗКА



ОПИСАНИЕ

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Новый H=
Стены	Кирпич. бетон.					
Дно	Бетон.	Подкл.	d= 50 чуг. жел.		d= Р. Ф.	Старый H=
Скобы	Чугун шт. 5					
Год строит.	19	Разводящая	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Московский H=
Налич. воды						
Налич. газа		Подключ.	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Колонка водоразб.

Институт проектирования городского и сельского строительства			Отдел изысканий
Объект 3290			
Инв. №	Гл. геодезист		Jusdis
	Рук. группы		Dagys
Дата 1962.II.5	Исполнитель	Mulevičius	Mulevičius
	Чертил	Mulevičius	Mulevičius
	Проверил		

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3?00-5000