

24

3774

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 94


Город Вильнюс

Улица Пуш

Дело № _____

19 62 г.

Чертеж колодца
М 1:50




О т м е т к и

Крышка -дно	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
107.35	98.12	98.10	98.45	98.47

Реконструкция

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены ~~кирп.~~ бет.

Дно ~~кирп.~~ бет.

Скобы ~~стальн.~~ б.шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б							
Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер.	200	кер.	200	кер.	200	кер.
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект <u>3290</u>							
Инв. №	Гл. геодезист			[Signature]			Колодец
	Рук. группы						Вагис
Дата	Исполнитель			[Signature]			Андрусенков
	Чертил						
20. III. 62г.			Проверил				