

ВОДОПРОВОД

Колодец № **96**



Город **Вильнюс**

Улица **Кястутиса**

Лето №


19 **62** г.

Чертеж колодца
М. 1:50



Отметки

| Крыши | Дно | Трубы |
|--------|-------|-------|
| 107.07 | 98.59 | 99.07 |



О П И С А Н И Е

| Состояние колодца и материал | Сеть | Трубы д. матер. | Фасон части | Залвж. шт. | Гидр. тип. |
|------------------------------|------------|-----------------|-------------|------------|------------|
| Крышки | Магистр. | $d=150$ | | $d=$ | Новый |
| Стены | | чуг. жел. | | Р. Ф. | $H=$ |
| Дно | Подкл. | $d=50$ | | $d=$ | Старый |
| Скобы | | чуг. жел. | | Р. Ф. | $H=$ |
| Год строит. | Разводящая | $d=$ | | $d=$ | Московский |
| Налич. воды | | чуг. жел. | | Р. Ф. | $H=$ |
| Налич. газа | Подключ. | $d=$ | | $d=$ | Колонка |
| | | чуг. жел. | | Р. Ф. | водоразб. |

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект **3290**

| | | | |
|--------|---------------|--|------------------------------|
| Инв. № | Гл. геодезист | | Нобис Дагис Янорусков |
| | Рук. группы | | |
| Дата | Исполнитель | | |
| | Чертил | | |
| | Проверил | | |

20. III. 62г.