

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 98


Город Вильнюс

Улица Пушч

Дело № _____

1962 г.


Чертеж колодца
М 1:50



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
100.93	97.88	97.86		

П Р И В Я З К А



Реконструкция

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены ~~кирп~~ бет.

Дно кирп. бет.

Скобы чугун бет.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19 _____

Т Р У Б							
Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер.	200	кер.				
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект <u>3290</u>							
Инв. №	Гл. геодезист			[Signature]			100 Дие
	Рук. группы						
Дата	Исполнитель			[Signature]			Дагис
	Чертил						
20. III. 62			Проверил			Визиренов	