16

3775

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ | Колодец № 11 | Город Вильнюс | Улица Пушу | Дело № | 19 62 г.

Чертеж колодца
М 1:50



Отметки

Крышка	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
101.89	97.41	97.39		

ПРИВЯЗКА



ОПИСАНИЕ

Состояние колодца и матер.
Крышка чугунная
Стены ~~кирп~~ бет.
Дно кирп. ~~бет.~~
Скобы чугунные 10 шт.
Наличие воды
Наличие газа
Год строительства 19

ТРУБ

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер.	300	чуг.				

Институт проектирования городского и сельского строительства | Отдел изысканий

Объект 3290

Инв. №	Гл. геодезист		Юодис
	Рук. группы		Дагис
	Исполнитель		Андрусов
Дата 20.III.62г.	Чертил		
	Проверил		

Тип. Транжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000