

188

3775

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 112

Город Вильнюс

Улица Я. Купалы

Дело №

1962 г.

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. № 2
102.49			100.69	100.07

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 4 шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. № 2	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
				100	чг.	150	чг.

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3290

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

14.07.62

100216
Даче
Индрусов