

84

3775

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 143



Город Вильнюс

Улица Шинкявичус

Дело № _____

19 62 г.


Чертеж колодца
М 1:50



О т м е т к и


| Крышка | Лотка | | Тру б | |
|--------|---------|----------|----------|----------|
| | у входа | у выхода | подкл. № | подкл. № |
| 100.84 | 98.67 | 99.02 | | |

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

| Состояние колодца и матер. |
|----------------------------|
| Крышка чугунная |
| Стены кирп бет. |
| Дно кирп бет. |
| Скобы <u>нет</u> |
| Наличие воды |
| Наличие газа |
| Год строительства 19 _____ |

| Т Р У Б | | | | | | | |
|--|---------------|-------|--------|---|--------|-----------------|--------|
| Вход | | Выход | | Подкл. № | | Подкл. № | |
| диам. | матер. | диам. | матер. | диам. | матер. | диам. | матер. |
| 200 | 27г. | 100 | 27г. | | | | |
| Институт проектирования городского и сельского строительства | | | | | | Отдел изысканий | |
| Объект <u>3290</u> | | | | | | | |
| Инв. № | Гл. гердезист | | |  | | | |
| | Рук. группы | | | | | | |
| Исполнитель | | | | | | | |
| Дата | Чертил | | | <u>10 обис</u> <u>дагис</u> <u>Андрусенас</u> | | | |
| | Проверил | | | | | | |
| <u>14.04.62</u> | | | | | | | |