

82

3775

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>144</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Мичкевичуса</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.
--------------------	----------------------	----------------------	--------------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1: 50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. № <u>3</u>	подкл. №
100.95	98.75	98.13	98.65	

П Р И В Я З К А d_1

О П И С А Н И Е										
Состояние колодца и матер.					Т Р У Б					
Крышка чугунная					В х о л		В ы х о л		Подкл. № <u>3</u>	
					диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп бет.					150	кер.	150	кер.	150	кер.
Дно кирп бет.					Институт проектирования городского и сельского строительства					
					Отдел изысканий					
Скобы <u>2 шт.</u>					Объект <u>3290</u>					
					Инд. №					
Наличие воды					Гл. геодезист				1000 м Да Андрусков	
					Рук. группы					
Наличие газа					Исполнитель					
					Чертил					
Год строительства 19					Дата		14.04.62		Проверил	
					Год строительства 19					