




94

3775

Форма 54 г

Канализация	Колодец № <u>155</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Минувизиса</u>	Дело № _____	19 ____ г.				
Чертеж колодца М 1:50 		О т м е т к и		П Р И В Я З К А 					
		Крышка	Лотка			Труба			
		у входа	у выхода			подкл. № 3	подкл. №		
100.97	98.39	98.37	98.38						
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. без		150	кер.	150	кер.	100	272		
Дно кирп. бет.									
Скобы Б.С.									
Наличие воды									
Наличие газа									
Год строительства 19									
		Инв. №	Гл. геодезист				100 дм Дача Визуально		
		Дата	Рук. группы						
		Исполнитель							
		Чертил							
		Проверил							