

95

3775

Форма 54 г

Канализация	Колодец № <u>158</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Мичукивильяса</u>	Дело №.....	19 <u>62</u> г.
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------------	-------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
101.19	98.60	98.59	98.76	98.70

П Р И В Я З К А

О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
		Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Крышка чугунная		150	кер.	150	кер.	150	кер.	100	чуг.
Стены кирп. бет.									
Дно кирп. бет.									
Скобы 5 шт.									
Наличие воды									
Наличие газа									
Год строительства 19									

Институт проектирование городского строительства				Отдел изысканий	
Объект <u>3290</u>					
Инв. №	Гл. геодезист	Рук. группы	Исполнитель	Дата	Проверил