102

3775

Форма 54 г

Канализация	Колодец № <u>159</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Мичковичуса</u>	Дело №.....	19 <u>62</u> г.					
Чертеж колодца М 1:		О т м е т к и								
		Крышка	Лотка		Труб					
			у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №				
100.88										
П Р И В Я З К А										
<u>Телефорумы</u>										
ул. <u>Мичковичуса</u>										
О П И С А Н И Е										
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б							
Крышка чугунная			Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.										
Дно кирп. бет.										
Скобы			Институт проектирование городского строительства				Отдел изысканий			
Наличие воды			Объект <u>3290</u>							
Наличие газа			Инв. №	Гл. геодезист				Колодец Дагис Анжуренов		
Год строительства 19			Дата	Рук. группы						
			25.04.62	Исполнитель						
			Чертил		Проверил					