

232


3775

Форма 54 г

|                    |                       |                      |                         |              |                 |
|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Канализация</b> | Колодец № <u>170Ж</u> | Город <u>Вильнюс</u> | Улица <u>Мизкявичюс</u> | Дело № _____ | 19 <u>62</u> г. |
|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|-----------------|


Чертеж колодца  
М 1:25



| О т м е т к и |           |            |          |          |
|---------------|-----------|------------|----------|----------|
| Крышка        | Лотка     |            | Труба    |          |
|               | у входа 1 | у выхода 2 | подкл. № | подкл. № |
| 99.62         | 95.74     | 95.74      |          |          |

П Р И В Я З К А

ул. Мизкявичюс



| О П И С А Н И Е            |  |  |  |  |                                                  |               |         |        |          |                           |          |        |
|----------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------|---------------|---------|--------|----------|---------------------------|----------|--------|
| Состояние колодца и матер. |  |  |  |  | Т Р У Б                                          |               |         |        |          |                           |          |        |
|                            |  |  |  |  | Вход 1                                           |               | Выход 2 |        | Подкл. № |                           | Подкл. № |        |
| Крышка чугунная            |  |  |  |  | диам.                                            | матер.        | диам.   | матер. | диам.    | матер.                    | диам.    | матер. |
| Стены <u>кирп. бет.</u>    |  |  |  |  | 200                                              | кер           | 200     | кер    |          |                           |          |        |
| Дно <u>кирп. бет.</u>      |  |  |  |  |                                                  |               |         |        |          |                           |          |        |
| Скобы <u>8</u>             |  |  |  |  | Институт проектирование городского строительства |               |         |        |          |                           |          |        |
|                            |  |  |  |  | Отдел изысканий                                  |               |         |        |          |                           |          |        |
| Наличие воды               |  |  |  |  | Объект <u>2280 ж</u>                             |               |         |        |          |                           |          |        |
| Наличие газа               |  |  |  |  | Инв. №                                           | Гл. геодезист |         |        |          | Иогис<br>Барис<br>Баранов |          |        |
|                            |  |  |  |  |                                                  | Рук. группы   |         |        |          |                           |          |        |
|                            |  |  |  |  |                                                  | Исполнитель   |         |        |          |                           |          |        |
| Год строительства 19       |  |  |  |  | Дата                                             | Чертил        |         |        |          |                           |          |        |
|                            |  |  |  |  | 9.1                                              | Проверил      |         |        |          |                           |          |        |